Travelnostop
il giornale del travelling italiano

edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Fiumicino/2, Enav: solo contatto

notizia pubblicata **16 Novembre 2006** alle ore **12:50** nella categoria **Territori**

“Nessuna collisione, solo contatto”. Lo chiarisce l’Enav (ente nazionale di assistenza al volo), precisando che non c’è stato alcun pericolo per i passeggeri né per gli aeromobili perché in questa fase di manovra i motori sono ancora spenti. In una nota, l’Enav spiega che questa mattina, verso le 9:30, due aerei Alitalia che si stavano muovendo mediante i trattori dal parcheggio sul piazzale dell’aeroporto di Fiumicino si sono toccati durante la manovra di distacco dal finger, manovra in cui i motori degli aeromobili sono ancora spenti. Dalle prime ricostruzioni, prosegue l’Enav, risulta che fosse stato dato l’ok per la manovra di ‘spinta’ al mezzo che trainava l’Alitalia per Torino per staccarlo dal finger. L’aeromobile per Bruxelles, previsto secondo nella sequenza di partenza, è stato avvisato che un altro mezzo stava già operando in quell’area e che quindi avrebbe potuto iniziare la spinta dopo che il primo avesse lasciato il piazzale: nonostante questo, durante la manovra, i due aerei sono entrati in contatto con le ali destre. I due aeromobili sono stati trattenuti a terra per verificarne le condizioni, sebbene – conclude l’Enav – le prime rilevazioni parlano di danni lievissimi.