

Ryanair, procedure secondo policy per volo del 23 settembre

notizia pubblicata **11 Dicembre 2012** alle ore **11:10** nella categoria **Compagnie aeree**



“Il volo Ryanair FR3214 (Manchester – Memmingen) dello scorso 23 settembre era nella fase finale di avvicinamento alla pista di Memmingen quando ha incontrato inaspettatamente dei forti venti. I piloti hanno deciso di iniziare la procedura di go-around secondo la policy operativa di Ryanair. Dopo aver già iniziato la procedura, il sistema di allarme dell'aeromobile ha suonato e l'equipaggio ha completato il go-around, atterrando normalmente poco dopo. Questo evento è stato riferito alla IAA il 24 settembre, ed è oggetto di investigazioni in corso”. Ad affermarlo Stephen McNamara, direttore comunicazione Ryanair, per chiarire l'episodio riportato nei giorni scorsi dallo Spiegel online che riferiva delle difficoltà in fase di atterraggio di un aereo della Ryanair, decollato a Manchester il 23 settembre scorso e diretto a Memmingen.