

Incidente Lion Air, forse sensori difettosi dell'aereo caduto

notizia pubblicata **28 Novembre 2018** alle ore **11:50** nella categoria **Esteri**



I piloti del volo Lion Air precipitato nel Mare di Giava con 189 persone a bordo hanno avuto difficoltà a mantenere il controllo dell'aereo nei minuti precedenti alla tragedia poiché un sistema sicurezza automatico continuava a spingere il muso del velivolo verso il basso: è quanto emerge da un rapporto preliminare delle autorità indonesiane sul disastro del mese scorso. Le indagini si concentrano adesso sulla possibilità che il sistema di sicurezza automatico abbia destabilizzato l'aereo a causa di un difetto dei sensori che potrebbero avere inviato ai computer di bordo informazioni errate.

Intanto si terranno sabato prossimo, 1 dicembre, alle 15 nel Duomo di Massa (Massa Carrara), i funerali di Andrea Manfredi, il ventiseienne massese morto lo scorso 29 ottobre nel disastro aereo in Indonesia. La salma del giovane è stata identificata ed è previsto il suo rientro a Massa. Per il giorno delle esequie il Comune di Massa ha proclamato il lutto cittadino: in segno di rispetto rinviate tutte le manifestazioni previste.